


İLİ	MUĞLA	KUYU, DİREK VE BENZERİ TESİSLERİN HANGİ TESCİLLİ PARSELDE KALDIĞININ TESPİTİ	Ücret alındısı/ Döner Sermaye e-tahsilatı	
İLÇESİ	SEYDİKEMER		Tarihi	No
MAH/KÖY	EŞEN			
PAFTA NO	P22B01C4		24/12/2024	13548
ADA NO	107		Fen Kayıt No	2024/42
PARSEL NO	11-12			

1
KROKİ

NOT:(A) ile gösterilen 43.44 m² lik kısım 11 nolu parselde, (B) ile gösterilen 42.48 m²lik kısım 12 nolu parselde kalmaktadır.

Kuyunun hangi parsellerde kaldığının tespiti huzurunda yapılmıştır.		Düzenleyen Kadastro Müdürlüğü/Lisanslı Büro	Kontrol Eden Kadastro Müdürlüğü/Lisanslı Büro	Onaylayan Kadastro Müdürlüğü/Lisanslı Büro
Ünvanı	Taşınmaz/Komşu taşınmaz maliki/ Kamu Kurum veya Kuruluşları	Teknisyen/Tekniker	Kont.Mem./Müh./Kont.Müh.	Kadastro Müd./Lisans Müh.
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza/Mühür				